



① Kürzen und Laden

Kürzen des Flash Leuchtrings **USB**

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtrings mithilfe des Schraubenziehers und ziehen Sie den Ring heraus. Kürzen Sie das Band auf die gewünschte Länge. Lassen Sie von der Ummantelung ein längeres Stück stehen und schmelzen Sie dieses am Ende mithilfe eines Feuerzeugs zusammen, damit es nicht aufröhrt. Stecken Sie den Ring wieder in die Ladeeinheit und drehen Sie die Schraube zu.

Laden des Flash Leuchtrings **USB**

Der Flash Leuchtring wird mithilfe des USB-Kabels aufgeladen. Sie können den Leuchtring bequem an ihren Computer oder mit Hilfe eines Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 1 Std. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist das Halsband fertig geladen, erlischt das Licht.

Die Leuchtdauer bei Dauerlicht nimmt nach ca. 2,5 Std leicht ab. Nach ca. 5 Std. geht das Halsband aus.

Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden.

② Shortening and charging

How to shorten the Flash Light Ring **USB**

Open one side of the light ring with a screwdriver and pull out the ring. Shorten the collar to the desired length, but leave a longer part of the sheath and melt the cut-off end together with a lighter so that it does not fray. Push the ring into the charging unit again and tighten the screw.

Charging the Flash Light Ring **USB**

The Flash light ring USB is charged via USB cable. Simply connect to your computer or use an adapter (not included) to connect to a mains socket. Charging time is about 1 hour. While the battery is loading, a red light shows. It disappears when the collar is fully loaded.

The intensity of continuous light will slightly decrease after 2.5 hours. After 5 hours the light goes out.

For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.





(F) Raccourcir et recharger

Comment raccourcir le Flash anneau lumineux *USB*

Ouvrez un côté de l'anneau lumineux à l'aide d'un tournevis et retirez l'anneau de la base. Réduisez le collier à la dimension souhaitée, en laissant dépasser la gaine et brûlez l'extrémité coupée à l'aide d'un briquet pour éviter qu'elle s'effiloche. Replacez à nouveau l'anneau à l'intérieur de la base et revissez le.

Recharger le Flash anneau lumineux *USB*

L'anneau se recharge grâce au câble USB, en le connectant simplement à votre ordinateur ou à l'aide d'un adaptateur (non fourni) sur une prise de courant. Le temps de charge est d'environ 1 heure. Une lumière rouge s'allume lorsque la batterie est en charge. Elle disparaît lorsque le collier est entièrement rechargeé.

L'intensité d'une lumière continue baisse sensiblement après 2h ½ de fonctionnement. Elle s'éteint après 5 heures.

Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser par ex. en complément une veste de sécurité réfléchissante.

(I) Accorciare e caricare

Come accorciare l'anello *USB* luminoso Flash

Aprire un lato dell'anello luminoso con un cacciavite ed estrarre l'anello. Tagliare il collare alla lunghezza desiderata, ma lasciando più lunga la parte della guaina e fonderla con un accendino in modo che non si sfilacci. Mettere l'anello nell'unità di ricarica e stringere la vite per chiudere il tutto.

Come caricare l'anello *USB* luminoso Flash

L'anello *USB* luminoso Flash si ricarica tramite il cavo *USB*. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore (non incl.). Il tempo di ricarica è di circa 1 ora. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si spegne quando la batteria è carica.

L'intensità della luce fissa diminuirà dopo 2,5 ore. Dopo 5 ore la luce del collare si spegne.

Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un pannocchio di sicurezza.

